



DIF
ESTATAL TLAXCALA

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Proyecto:

234-61.- PROGRAMA TLAXCALTECA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS (FAM-AS).

Indicador:

7A1.- Instalar rampas y barandales para la adecuación de los accesos con base a la NOM-031-SSA3-2018 en atención a los adultos mayores.

Medio de Verificación:

Ficha técnica de la Instalación de rampas y Barandales metálicos en la Casa de día atención Integral al adulto mayor 2023.

Ubicación Física:

Oficina del Programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente.



Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefa de Departamento de Asistencia
Alimentaria y Nutrición

NOVIEMBRE 2023



**FICHA TÉCNICA DE RAMPAS METÁLICAS INSTALADAS EN LA
CASA DE DÍA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.**

Descripción visible:

Rampas metálicas de color morado, cuentan con la finalidad de que los beneficiarios puedan desplazarse de un lugar a otro con seguridad en casa de día ubicada en calle guerrero número 5 en san pablo Apetatitlan, de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

Evidencias fotográficas de rampas instaladas:



Rampa 1



Rampa 2

Especificaciones técnicas

• **Rampa 1**

Rampa a base de lámina antiderrapante calibre 16 y cuadrado de 3 / 4 y 1 / 2 a un desnivel de 15 CM y un desarrollo de 1.40 de largo por 1.22 de ancho


Incluye: aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura, pintura en esmalte en color morado, soldadura y flete.

• **Rampa 2**

Rampa a base de lámina antiderrapante calibre 16 y cuadrado de 3 / 4 y 1 / 2 a un desnivel de 15 CM y un desarrollo de 1.40 de largo por 1.22 de ancho

Incluye: aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura, pintura en esmalte en color morado, soldadura y flete.

Elaborado por


Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria y nutrición



DIF
ESTATAL TLAXCALA

FICHA TÉCNICA DE BARANDALES METÁLICOS INSTALADOS EN LA CASA DE DÍA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.

Descripción visible:

Barandales metálicos de color morado, cuentan con la finalidad de que los beneficiarios puedan desplazarse de un lugar a otro con seguridad en casa de día ubicada en calle guerrero número 5 en san pablo Apetatitlan, de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

Evidencias fotográficas de barandales instalados:



Barandal instalado en sanitario de mujeres

Especificaciones técnicas

- **Barandal instalado en sanitario de mujeres**

Barra triple y barra sola con patas de acero a base de tubo de 2" (5 CM) para discapacitados en área de sanitario de mujeres.

Incluye: base de fijación, aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura en esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, taquetes, tornillos de fijación.

Elaborado por


Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria y nutrición



**FICHA TÉCNICA DE BARANDALES METÁLICOS INSTALADOS EN LA
CASA DE DÍA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.**

Descripción visible:

Barandales metálicos de color morado, instalados en banquetas, cuentan con la finalidad de que los beneficiarios puedan desplazarse de un lugar a otro con seguridad en casa de día ubicada en calle guerrero número 5 en san pablo Apetatitlan, de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

Evidencias fotográficas de barandales instalados:



Barandal en banqueta 1



Barandal en banqueta 2

Especificaciones técnicas

- **Barandal en banqueta 1**

Tubo de acero de 2" (5 CM)


Incluye: bases de fijación de placa de 10x10 CM, aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, fijación sobre piso.

- **Barandal en banqueta 2**

Tubo de acero de 2" (5 CM)

Incluye: bases de fijación de placa de 10x10 CM, aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, fijación sobre piso.

Elaborado por


Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria y nutrición




**FICHA TÉCNICA DE BARANDALES METÁLICOS INSTALADOS EN LA
CASA DE DÍA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.**


Descripción visible:

Barandales metálicos de color morado, cuentan con la finalidad de que los beneficiarios puedan desplazarse de un lugar a otro con seguridad en casa de día ubicada en calle guerrero número 5 en san pablo Apetatitlan, de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

Evidencias fotográficas de barandales instalados:



Barandales 1,2,3, instalados en pasillo



Barandales 4,5,6 instalados en pasillo

Especificaciones técnicas

• **Barandales 1,2,3**

Barras de acero tipo barandal a base de tubo de 2" (5CM) en pasillo de consultorios.

Incluye: bases de fijación, aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura en esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, fijación sobre muro.

• **Barandales 4,5,6**

Barras de acero tipo barandal a base de tubo de 2" (5CM) en pasillo de consultorios.

Incluye: bases de fijación, aplicación de primer, aplicación de dos a tres manos de pintura en esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, fijación sobre muro.

Elaborado por

Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria y nutrición








DIF
ESTATAL TLAXCALA

FICHA TÉCNICA DE BARANDALES METÁLICOS INSTALADOS EN LA CASA DE DÍA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.

Descripción visible:

Barandales metálicos de color morado, cuentan con la finalidad de que los beneficiarios puedan desplazarse de un lugar a otro con seguridad en casa de día ubicada en calle guerrero número 5 en san pablo Apetatitlan, de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

Evidencias fotográficas de barandales instalados:





DIF
ESTATAL TLAXCALA


Especificaciones técnicas de 11 barandales

- **Total, de 11 barandales**

Barras de acero en muros a base de tubo de 2" (5CM) sección de 1.30 hasta 4.00 MTS en consultorios.

Incluye: bases de fijación, aplicación de primer, aplicación de doas a tres manos de pintura en esmalte en color morado, soldadura, flete, ranurado, fijación sobre muro.

Elaborado por


Ing. Karla Stankiewicz Dávila

Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria y nutrición